日付：R06. 05/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135079

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	TKG-XZU710M	クレーン付平	XZU710-0022036

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
104,948km	136PS/100KW	M/T　6速	バキューム	長：3,670 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床板削れ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	カバーキズ有り アンダーミラーステー 折れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー１本　※フロントガラス点傷多い

記録簿　有（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成ボデー		

【備考】ロープ穴3対　※前立て割れ有り、右ロック折れ、アオリ内張りうき

クレーン／クレーン	ユニック	URU264 「F335757」	平成29年2月

【備考】2.6t 4段 ラジコン フックイン 敷板1対

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ