

| 車検情報 | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|-------|
| 車名 | 年式 | 排ガス | 車体番号 | 形状 |
| 日野 | H18 | ADG | FD7JUW-10064 | トライパン |
| 走行 | 馬力 | シフト | | |
| 667,793 km | 225 (ps)/kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速 | | |
| ブレーキ | ボディ内寸 | | | |
| エアリー ・ パキューム | 長： 9.62 m 幅： 2.39 m 高： 2.65 m 門高： 2.56 m | | | |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|---------|----|----|--------|----|------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | 雨漏り | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | スターター | ◎ | | シート | ○ | 助手席がコゲ、へたり |
| 水漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | パワーウィンド | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 排気 | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 排圧 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | | | | |
| | | | 電格ミラー | ◎ | | | | |

| ミッション | | | 走行関係 | | | デフ | | |
|-------|----|----|---------|----|----|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | ハンドルBOX | ◎ | | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | スプリング | ◎ | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | エアサス | △ | | デフロック | △ | |
| 異音 | ◎ | | ベラシャフト | ◎ | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | △ | | | | | | | |

特記事項
助手席側灰皿欠損

| タイヤ残量 | | | | | タイヤサイズ | | | | |
|-------|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 単位：mm | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | | | | | | | | | |
| スペア | 1 | | | | | | | | |

| 上物仕様 | | | | |
|--|---------|--------------------------|----|----|
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 | 備考 |
| パン | トランテックス | 2KR0512 HFDFUF-BKAAKG | | |
| | | | | |
| その他 | | | | |
| 床板 水抜穴6ヶ ラッシング2段 燃料タンク200L×2 庫内灯4ヶ 工具箱×2 導風板 | | | | |

| 外装状態 | |
|----------------|-------------------------------|
| ボデーコーション | フレーム番号 |
| ◎有 ・ 無 ・ () | ◎確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない |
| フレームのさび | 飛石 |
| ◎無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ ◎飛石済(リペア) ◎可 ・ 不可) |

外装状態は写真にてご確認ください。

