

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
ニッサンディーゼル	H17	ADG	CD4ZA-01052	冷凍車・P/G付
走行	馬力	シフト		
591,931 km	380 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	エスコットAT IV 12 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
(エア) ・ パキューム	長： 9.37 m 幅： 2.28 m 高： 2.27 m 門高： 2.26 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	○	へり、コゲ
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	CD			
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	○	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項
室内汚れ ハンドルスレ ヤニ ビス穴 ノリ跡 ETC付

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF		
8	9	10	9	11R22. 5/16PR	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF
9	9	9	8	11R22. 5/16PR	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF
スペア	7						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	VHB T7D5778		
冷凍機	菱重	TU73E-25-CN 567300151BL		スタンバイ付 9650Hr -30℃設定 ユニットカバー-開閉カバー-不良
PG	極東	CG100SA-73FRA2 051T108513U		格納ゲート ラジコン キャスター止め サイドゲートゲート格納不能(センサー赤点灯)
その他				
床アルミ編 ジョロダナー4列 ラッシング2段 水抜き前左右 庫内灯4個 S/D左観音開き 燃料タンク400L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (気傷有) ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真にてご確認ください。

