

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H16	KL	CYZ52Q4-3000039	粉粒体運搬車 (トラクタ)
走行	馬力	シフト		
302,897 km	480 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー ・ パキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	ヘッドオイル漏れ、ニジミ	スターター	◎		シート	○	へり
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	△		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	△	左右サイドミラー欠
マフラー	◎		オーディオ	○	スイッチ欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	△				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	○	劣	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	△		デフロック	△	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	△							

特記事項
ノリ跡 天井ヤニ ビス穴 助手席ドア開閉不良

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			11R22.5	11R22.5		
4	0	2	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
4	0	4	4	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	8						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
粉粒体運搬車	自動車精工	110MS-250-3APRK	H16/5	最大積載量10.400Kg 容量24.2m ³ 3室
飼料 比重0.43				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
◎有 ・ 無 ・ ()	◎確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ ◎小 ・ 中 ・ 大	無 ・ ◎気傷有 ・ 飛石有(リペア 可 ・ ◎不可)

外装状態は写真にてご確認ください。

