

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H17	PJ	FS55JVZ-530828	アルミウイング PG
走行	馬力	シフト		
747,998 km	350 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー・パキューム	長： 9.47 m 幅： 2.35 m 高： 2.62 m 門高： 2.55 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	にじみ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	動き遅い
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	○	異音有り

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、穴
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	ワイパー付、左ミラー内部割れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	ハンドル
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
 ダッシュボードデジタコ外し穴 汚れ、キズ 室内ヤニ汚れ コンソールボックス汚れ、キズ
 タコグラフ 運転席側灰皿無し

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
0	6		
0	1	5	6
1	3	2	2
スペア	0		

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	矢野特殊	WBC287-1 B05040	H17/5	
PG	極東開発	G21002A-B3ERA2 05T044380N		能力1,000Kg キャスターストップ・オートターン 寸法1550mm×2400mm
その他				
ラッシング2段 腰板左右				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可・不可)

外装状態は写真にてご確認ください。

