

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H24	TKG	FEB50-503880	バン
走行	馬力	シフト		
193,902 km	150 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA	デュオニック (2 nd ダ ^ル) 6 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
エア ^ー ・ バキューム	長： 5.10 m 幅： 2.09 m 高： 1.92 m 門高： 1.87 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	左オイルジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	ホースジミ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルジミ
デフロック	／	

特記事項

天井汚れ ハンドルスレ ライター欠品 キャブきしみ音

タイヤ残量

単位：mm

7	6		
2	2	2	4
	10		

タイヤサイズ

205/75R16	205/75R16		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本フルーフ	DLK T2JB234		
その他				
床ロンリユーム ラッシング1段 庫内灯2ケ 左サイドドア片開き				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

