

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEBM0-540327	ダンプ
走行	馬力	シフト		
37,716 km	175 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	<input checked="" type="radio"/> M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー ・ <input checked="" type="radio"/> バキューム	長： 3.40 m 幅： 1.99 m 高： 0.99 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーウィンド	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	へり
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウinker	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
内張りキズ、汚れ ダッシュボード汚れ、キズ スタッドレスタイヤ

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
10	10	10	10
ス^7	13		

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
深ダンプ	極東開発	DD04-35 15U088010Y		
その他				
床ステンレス張り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無 ・ ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ <input checked="" type="radio"/> 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <input checked="" type="radio"/> 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

