

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年10月	2RG-FTR90V2	アルミウイング	FTR90-7008088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,900km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 7,220 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,540 mm 門高: 2,440 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 250L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。左フォグランプ不灯。
E/Gキー2本、ボデーキー1本（回着使用不可）。
記録簿 有 (H31/1~R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
14	14	13	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY 「W6DE981」	平成30年
【備考】エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左右分裂式歩み板。床板削れ有。煽り中間柱左右錆。右サイドバンパー曲り・割れ。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAX10-1455Y 「S90800582」	平成30年
【備考】PG寸法: 全長1555mm、全幅2410mm、有効長1315mm、有効幅2275mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ