日付: RO6, 05/07

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型 式	形状	車台番号			
UDトラックス	平成25年12月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-11770			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
483,684km	380PS/279KW	A/T エスコット 12	速 エアー	長: 9,640 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm			


◎:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								ੂਰ ਰ	
▼ エンジン			電装関係			▼ キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		シート	0	破れ 、 へたり	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	HID	
		ロッカーカバー 、	オルタネーター	0		ウィンカー	0		
オイル漏れ		インタークーラーホース オイル滲み	P/W(運転席)	0		ワイパー	0		
水混入	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0		
	0		坂道発進装置	0	作動しない				
燃料漏れ	0		異常ランプ	0		•	走行队	•	
排気	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ	0		点検項目	結果	状態	
マフラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	バックカメラ	0		リーフサス	0		
ターボ	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	電格ミラー	0		エアサス	0	リヤエアサス	
冷却水吹返		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ETC	/		パワステ	0		
-	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	タコグラフ	0	アナログ	ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
点検項目		ション ! 	▼ 点検項目	上物位		燃料タンク		スチール 300L 300L	
ギア鳴き	0			=		F	デフ		
ギア抜け	0	:	床材質	/	木材	点検項目	結果	状態	
クラッチ	/					里 音	0		
異音	0					オイル漏れ	0		
オイル漏れ	0						©		
リターダ	/								


特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、エアドライヤー付近エア漏れ 記録簿 有 (H26/3~R5/12)


タイヤ残量 タイヤサイズ <u>単位:mm</u> 245/70R19.5 245/70R19.5 2 3 2 1 245/70R19.5 245/70R19.5 5 6 6 6 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 3 5 6 6 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 スペア 0 スペア 245/70R19.5 備考: 素材:アルミ

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DU620」	平成25年10月				
【備考】ラッシングレール2段、庫	【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED4個、エアラインレール、パレティナガイド、アオリ内側足掛け付き、オーバーハング部リン木入れ						
【備考】							
			ļ				
【備考】							
i							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	IJ\	点傷有				







【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床 汚れ	
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-------	----------------	--