

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年12月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0014785
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
179,859km	116PS/85KW	A/T 6速	ハキューム	長: 2,860 mm 幅: 1,510 mm 高: 1,070 mm 門高: 1,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	ステンレス カマボコ形キーストン	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れキズ。アイドリングストップ付き。
エンジンキー(スマートキー)1本、ボディキー2本、燃料タンクキー1本。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
2	2	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	1	-		スペア	195/75R15	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日野自動車	XZC605-TQTMA3M-E8 「HT16B010014」	平成28年
【備考】庫内灯1個。水抜き穴前方1対。90度ストッパー付き。サイドスライド式扉。断熱材: リヤ50mm、サイド50mm。サイドスライド扉付近サビ有り、ボディ床裏面サビ有り。			
冷凍機/直結	デンソー	CGA352	
【備考】-2.2℃設定。+4.0℃→-22.5℃(1H)確認。フロントエバポレータ高さ930mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----