

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	QKG-CYJ77A	冷凍バン	CYJ77A-7008554
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
571,327km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,290 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,380 mm 門高: 2,360 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D																																																
オイル漏れ	○	オイルパン・PCVケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ欠品																																																
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 400L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 400L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	◎	リヤエアサス																																																						
パワステ	◎																																																							
ハンドル	○	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	スチール 400L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <td>結果 <td>状態</td> </td>	結果 <td>状態</td>	状態																																																
マフラー	◎		オーディオ	◎		リアーフサス	◎																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス																																																
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ アルミ編板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ アルミ編板	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	◎	永久磁石式																																																						
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	アルミ アルミ編板																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	◎																																																							





特記事項 キャビン汚れキズ。インパネポケット欠品。右ドアパネル傷・凹み。右コーナーパネル取付割れ。
E/Gキー2本、ボディキー4本(回着の為使用不可)、燃料タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H26/6~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	1			スペア	245/70R19.5		

素材: スチール 備考: 左リヤ4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F135900	平成26年2月
【備考】断熱リヤ75mm サイド75mm。ジョロダール4列。ジョロダール2本。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。90度トガ。エアサスリモコン付。前方水抜き穴2ヶ。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV92LSE-T/T	平成26年2月
【備考】-30℃設定 +14℃ → -12.5℃ 確認 (1hで)。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S50105996」	平成26年
【備考】PG寸法: 全長1555mm、全幅2285mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付 (充電出来ず)。プラットフォーム裏傷・凹み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----