

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-572934-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,675km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,070 mm 幅: 1,770 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,295 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個

記録簿 有 (R2/3, R4/6~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	3	-		スベア	195/75R15	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8Y6G0738」	平成30年6月
【備考】片開式サイド扉 ラッシングレール2段 庫内灯2個 (内、1個不灯)			
パワーゲート/垂直ゲート	パブコ	REV08-1103 「S090800633」	平成30年8月
【備考】庫内リモコン 全長1300mm 全幅1870mm 有効長1170mm 有効幅1780mm 最大昇降質量800kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----