

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年2月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7073497
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,752km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	ドア左右レンズ傷
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルストップ付。運転席側ドア灰皿蓋欠品。エンジンキー1本（スペア無）。ポデーキー1本。
記録簿 有 (H29/1~H31/1、R3/1、R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—			
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DA290」	平成27年
【備考】床板穴あき多数有（鉄板敷有）。鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左煽り下部曲り、隙間有。右後・左前キャストング割れ。左前プロテクター割れ。リヤ水切り曲り。リヤバンパー曲り、割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ