

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年1月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7134384
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
482.882km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,330 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	◎	リヤエアサス																											
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 200L																											
排気	◎		異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/				
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
デフロック	/																												
マフラー	◎		オーディオ	◎																									
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																								
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
ミッション			ETC	/																									
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/																									
ギア鳴き	◎		上物仕様																										
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態																								
クラッチ	◎		床材質	/	木材																								
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	/																												

特記事項 リヤバンパー右端割れ
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 (内、キーレス付き1本) ボディキー1本
 記録簿 有 (R5/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	5		
—	—		
3	8	5	3
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMSGOR306400B) [W4DH664]	令和 1年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】