

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年10月	TKG-FAE50	ドライバン	FEA50-506261
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
138,608km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,310 mm 幅: 1,780 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
 エンジンキー1本 (スベア-欠品)、ボデーキー1本。
 *H29/03月: 走行58,061km時クラッチOH済。
記録簿 有 (H26/3~R4/10)





タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
-	-		
6	6	7	6
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	-	-	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-
スベア	205/75R16	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	29GN8668	平成24年
【備考】 庫内灯3ケ。90度ステップ。庫内貼り穴あき有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ