

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	QPG-FW1EZEG	アルミウイング	FW1EZE-11146
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
437,500km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 10,000 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
 灰皿 左欠品/右欠品
 エンジンキー4本 ポディキー3本
 記録簿 無○

タイヤ残量				
単位: mm				
4	5			
3	2			
5	0	0	0	
1	10	0	3	
スベア		2	-	





タイヤサイズ				
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スベア		245/70R19.5	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFVZH-LJABBF 「2KV7778-08」	平成28年

【備考】 煽り2方開 セイコーラック2対 ラッシングレール2段 フロア用ラッシングレール1対 LED庫内6個
 エアロール搭載車両ではあるが床面板張りのため使用不可(作動未確認)

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ