

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年5月	SKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7034618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,718km	190PS/140KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 5,410 mm 幅: 2,160 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン レンズ濁り、フォグ付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本  
記録簿 有 (R1/9~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
10	11	11	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	5	—		スペア	225/90R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	「B1204018」	平成24年4月
【備考】アオリ3方開、床フック3対、ロープ穴3対、ロープフック横12対後ろ2ヶ ※根太腐食有り、床板穴開き有り、突入防止装置右コーナーカバー欠損、F左フェンダー割れ、前立て左下曲がり			
クレーン/クレーン	ユニック	URV344 「F-147689」	平成24年4月
【備考】4段ブーム、吊り上げ荷重2.93t、フックイン、差し違いアウトリガー、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ