

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年7月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-610924-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82,615km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 取付にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプ凹み	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ汚れ
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボディキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		6	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	22-9C5049	令和 4年
【備考】引出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、ウイング・煽り内張りキズ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T031260N」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2390mm・有効長1255mm・有効幅2315mm、最大荷重1000kg、ラジコン付、歩み板付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------