

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-21628
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
370,927km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,590 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左サドアンダー取付割れ キャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス リモコン不良 (作動不良)
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。\*キャブ塗装剥がれ有り。  
E/Gキー2本、ボディキー2本、尿素タンクキー1本、キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 有 (H29/11~R4/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア	0	0	





タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材: スチール 備考: スペア2本 (バーストの為使用不可)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-04076」	平成29年

【備考】 ラッシングレール2段。センターローラ付。庫内灯6ヶ。引き出しフック9対。90度ステップ付き。左車両灯不灯。右観音扉内側鉄板剥がれ。左ウイング後方コルゲートパネル穴あき。センターシート前方補修跡。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ