

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年11月	TKG-GD7JLAA	クレーン付平	GD7JLA-10738
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
234,084km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速	エア	長: 5,490 mm 幅: 2,230 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。ルーフへこみ有。左ドアバイザー割れ。E/Gキー4本
記録簿 有 (R3/10~R5/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	3		
-	-		
8	7	0	2
-	-	-	-
スペア	1	-	

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	-	-	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/90R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トランテックス	LL1G43 「HH1610032」	平成28年
【備考】床フック5対。後方スタンション穴2ケ。アオリローブ穴6対。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE364HR 「KC4533」	平成28年10月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			