
UJ GROUP 車両チェックシート 管理番号:0336053 □/H · PO6 05/00

日付:RO6, 05/09	9	TIN 7 T		6年85・	000000			
車両情報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
いすゞ	平成30年3月	TKG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7121410				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
438,318km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,200 mm 幅:2,360 mm 高:690 mm 門高:590 mm				
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
▼ エンジン 点検項目 結果	状態	電装関点検項目 結果	が 		- ャビン 吉果			
	ッション継ぎ目、P /フィルター ヨン 状態	▶ 上物仕 点検項目 結果	アナログ 様	ヘッドライト ウィンカー ワイパー ミラー 「	 ○ へたり、タバコ穴、擦れ ○ いロゲンフォグランプ左不灯 ○ ワイバーゴム切れ ○ 左カバーキス有り 計算係 計果 状態 ○ 擦れ ○ 深チール200L 			
異音 ◎ オイル漏れ ◎ り リターダ /				点検項目 糸 _{異音}	まま 状態 ◎ ◎ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
特記事項 エンジンキー2本、キャブ内汚れ、灰皿ポケット補修有り、両サイドバンパー変形。 記録簿 無 ()								
タイヤ残量タイヤサイズ								
	<u>単位:mm</u> 3 - 5 5	225/80R17.5 —	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.5 —			
スペア	<u> </u>	スペ 素材: スチール		225/80R17.5 Jア再生タイヤ				

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
平ボディ	パブコ	1708 「129」	平成30年				
【備考】丸カンフック5対、ロープフック右13箇所、左14箇所、後3箇所							
	T						
【備考】							
【備考】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	IJ\	点傷有			



曲がり

₩

補修跡

割れ