





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	KQG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7002987
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322.469km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																									
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																							
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																																							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																																							
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																								
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																																								
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td><td>◎</td><td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td><td>○</td><td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>アルミ 400L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	アルミ 400L																																		
走行関係																																																															
点検項目	結果	状態																																																													
リーフサス	◎																																																														
エアサス	◎	リヤエアサス																																																													
パワステ	◎																																																														
ハンドル	○	擦れ																																																													
燃料タンク	◎	アルミ 400L																																																													
排気	◎		異常ランプ	◎																																																											
マフラー	◎		オーディオ	◎																																																											
ターボ	◎		バックカメラ	/																																																											
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td><td>/</td><td>アルミ 縞板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板																									
			ミッション																																																												
点検項目	結果	状態																																																													
ギア鳴き	◎																																																														
ギア抜け	◎																																																														
クラッチ	◎																																																														
異音	◎																																																														
オイル漏れ	◎																																																														
リターダ	/																																																														
上物仕様																																																															
点検項目	結果	状態																																																													
床材質	/	アルミ 縞板																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">有</th> <th colspan="3">確認済</th> <th colspan="3">小</th> <th colspan="3">点傷有</th> </tr> </thead> </table>			キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			有			確認済			小			点傷有																					
			デフ																																																												
点検項目	結果	状態																																																													
異音	◎																																																														
オイル漏れ	◎																																																														
デフロック	/																																																														
キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石																																																						
有			確認済			小			点傷有																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="4">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>—</td><td>—</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td><td>11</td><td>—</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ残量			単位: mm				10	11			—	—			3	3	2	2	—	—	—	—	スペア		11	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>295/80R22.5</td><td>295/80R22.5</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>—</td><td>—</td><td></td> </tr> <tr> <td>275/80R22.5</td><td>275/80R22.5</td><td>275/80R22.5</td><td>275/80R22.5</td> </tr> <tr> <td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td><td>295/80R22.5</td><td>—</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ					295/80R22.5	295/80R22.5			—	—		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5		—	—	—	スペア		295/80R22.5	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> </thead> </table>			外装状態			
			タイヤ残量																																																												
単位: mm																																																															
10	11																																																														
—	—																																																														
3	3	2	2																																																												
—	—	—	—																																																												
スペア		11	—																																																												
タイヤサイズ																																																															
	295/80R22.5	295/80R22.5																																																													
	—	—																																																													
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5																																																												
	—	—	—																																																												
スペア		295/80R22.5	—																																																												
外装状態																																																															
<p>特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れあり。 E/Gキー2本、キーレスリモコン1ヶ。</p> <p>記録簿 有 (R4/9)</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> </table>			タイヤサイズ			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装</th> <th colspan="3">ボディ内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外装キズ</td> <td>外装へこみ</td> <td>うき</td> <td>曲がり</td> <td>サビ</td> <td>補修跡</td> <td>割れ</td> <td>庫内キズ</td> <td>庫内へこみ</td> <td>庫内穴あき</td> <td>床汚れ</td> </tr> </tbody> </table>			外装			ボディ内			外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																																			
						タイヤサイズ																																																									
外装			ボディ内																																																												
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																																																					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「G1-11453」	平成28年
【備考】キャパシティー13000kg。第五輪荷重11500kg。ステンレス工具箱1ヶ（凹みあり）。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



外装			ボディ内							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ