

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7002427
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,566km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	フロントデフ滲み
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。キャブ上看板灯レンズ欠品。運転席ドアウェザーストリップ外れあり。キャブ塗装剥がれあり。E/Gキー1本(キーレス付)(スペア無し)、ボディキー1本、尿素タンクキー1本(固着使用不可)。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	8	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: アルミ 備考: スペアタイヤ欠品

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-01656」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。センターローラー付。庫内灯6ケ。90度ストッパー付。右アオリセイコーラック2ケ(凹み、曲がり)。左右アオリ内側凹み、穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ