

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 6年2月	2RG-NPR88YN	セーフティローダー	NPR88Y-7011877
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
538km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 5,640 mm 幅: 2,070 mm 高: 95 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 アイドリングストップ付。  
エンジンキー1本(キーレス付)。  
記録簿 無()

タイヤ残量

単位: mm

9	9		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スベア	9	-	

タイヤサイズ

215/70R17.5	215/70R17.5		
-	-		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-
スベア	215/70R17.5	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	花見台	SF21EC 「49759」	令和 6年





【備考】 リヤ歩み板手動式。ウインチ付。ラジコン付。マルカンフック5対。作業灯2ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----