日付：R06. 05/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0436020

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和 2年2月		アルミ平	DFPFF241A-75094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,610 mm 幅：2,400 mm 高：1,070 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 、 鉄板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項

記録簿　無 ()

◤ タイヤ残量

単位：mm

—	—	—	—
12	12	12	12
12	12	12	12
スペア	—	—	

◤ タイヤサイズ

—	—	—	—
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアー装備なし

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セミトレーラー・アルミ平	日本フルハーフ	DFPFF241A 「P1A6844」	令和 1年12月
【備考】引き出しフック16対　リヤ煽り高さ870mm　リヤ床面高さ1400mm　前方格納式シートデッキ付　フェリーフック5対 左右開口物入れ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ