

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年3月	2PG-CYL77C	冷凍バン	CYL77C-7004863
走行	馬力	シフト		ブレーキ
533.872km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長: 9,410 mm	幅: 2,270 mm	高: 2,300 mm
		mm 門高: 2,140 mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																														
オイル漏れ	○	オイルエレメント合わせ面オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎	リヤエアサス																																				
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ																																				
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		デフ	◎																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		異音	◎																															
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	オイル漏れ	◎																															
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	◎																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 床キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 床キーストン
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	アルミ 床キーストン																																				

特記事項 エンジンキー2本(キーレス付き1本)、燃料キー前2本、後2本、リヤ右車高灯曲がり  
記録簿 有 (R3/6~R5/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	12	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		12	—	スペア		275/80R22.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPB9500 「B210166」	令和3年3月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール4箇所、水抜き穴2箇所、エアリブ、左サイド観音ドア2箇所、結露防止シート、断熱材厚さ(リヤ80mm、サイド95mm)、フェリーフック2対			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SM-CN 「T98800062BL」	令和3年
【備考】2エバ、-35℃設定、1h(17.3℃→-12.7℃)確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----