

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7002426
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520,564km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルパン 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後左ひび割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。ルームランプレンス割れ。右バイザー取付部割れ。右ドアロック不良。右後テールランプ取付部割れ。右ストップレンスヒビ割れ。エンジンキー1本。ボデーキー1本、固着使用不可。尿素タンクキー1本。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	0		スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	

素材: アルミ 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-01655」	平成30年

【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。90度ストッパー付。庫内灯6個。左中央ウイングロックプレート取付部ヒビ。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ