

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年2月	2RG-NKR88AN	高所作業車	NKR88-7004219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
105,180km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキュウム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	○	上げ時異音
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 50L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R4、2月 54558km時クラッチオーバーホール済(記録簿有)。キャブ内汚れ、キズ。
E/Gキー2本 ボディキー2本。
記録簿 有(R4/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
-	-		
2	2	2	1
-	-	-	-
スペア	6	-	

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
-	-		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-
スペア	205/85R16		

素材: スチール 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK11C1RN 「799937」	令和 2年3月

【備考】作業床高さ11.0m バケット積載加重200kg ブーム3段 後方格納式 電源入力プラグ(100V) サーキットブレーカー バケット部電源取り出しロコンセント 作業灯1ヶ アース線・アース棒 アワメーター43682h 左右収納BOX1対

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----