

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年4月	TKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7006247
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,999km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			215/70R17.5	215/70R17.5		
-	-			-	-		
5	5	5	5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	215/70R17.5	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-146TE 「229079」	平成28年3月
【備考】 *電工仕様。作業床高さ14.5m。最大作業半径11.8m。バケット最大積載荷重250kg又は2名。バケット部油圧ホース付。ウィンチ付(最大吊り上げ荷重490kg)。フーム3段。前方格納式。作業灯1ケ。左収納BOX付。バケットフレームカバー割れ。安全帯ロープ取付確認装置付。取説あり。アワメーター3777.2h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ