

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年9月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-611044-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,024km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
			デフ			点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャビンキズ、汚れ。 フロントカーテンレール外れ、曲がり、欠品有。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボデーキー2本（固着使用不可）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアーキャリア無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「22-9C5309」	令和 4年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ウイング左前キャストイング付近修復有・防雪板曲がり。観音扉内凹み有。リヤ水切り曲がり。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2204003736」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2110mm。最大荷重1000 k g。 ラジコン付。床歩み板付（曲がり有）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】