

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年8月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0010697
走行	馬力	シフト		ブレーキ
316,391km	136PS/100KW	M/T	5速	ハキューム
		長: 4,490 mm	幅: 2,080 mm	高: 2,190 mm
				門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付、キャブ塗り替え塗装(青→白)、キャブルーフ塗装剥がれあり。
E/Gキー-2本、ボディキー-3本(回着使用不可)。
記録簿 有 (R2/9~R5/3)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位: mm									
5	5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スベア				0	-	スベア		205/70R17.5	-
					素材: スチール 備考:				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「476G4713」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段、左サイド扉スライド式 (ガタあり閉まり悪い)、庫内灯2ケ、リヤステップ曲がり、庫内張り割れ穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			