

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
ニッサンディーゼル	平成19年4月	ADG-CD4XL	平ボディ	CD4XL-20044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
257,717km	350PS/257KW	M/T 7速	エア	長: 8,600 mm 幅: 2,360 mm 高: 510 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン、 パワステオイルポンプ しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ固着	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー 教官席向き、左右カメ ラ付き。	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎		電装関係			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ	◎	アナログ	キャビン		
オイル漏れ	◎		電装関係			シート	○	へたり、擦れ
リターダ	/		電装関係			ヘッドライト	◎	HID

特記事項 エンジンキー2本、教習車。教官席用ブレーキ・メーターパネル付き（キャブコーション写真添付）、左右ドア灰皿破損、左前アオリ開閉  
硬い。右前後幌り内側破れ、床捲れ有り、バッテリーに2名分座席あり  
記録簿 有 (H20/4~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	7	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	10	11	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		295/80R22.5	—
素材: スチール				備考: 2、3軸目再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「70220480」	平成19年4月
【備考】 ロープフック13対、後方ロープフック4箇所、5方開、サブフレーム錆小、右後幌り当てゴム欠損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ