

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年7月	QPG-FS1EWEA	クレーン付平	FS1EWE-11131
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
445.991km	380PS/279KW	A/T プロシフト 12速	エア-	長: 8,170 mm 幅: 2,470 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	DPRマフラー詰まり（差圧高い）
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。E/Gキー1本、キーレスリモコン1個。左右サイドマーカー個数違い
記録簿 無()

タイヤ残量

単位: mm

	6	6	
	—	—	
13	13	13	13
13	13	13	13
スベア		13	—





タイヤサイズ

<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア	<u>275/80R22.5</u>	—	

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】コーション無し、スタンション穴16ヶ、スタンションポール8本、床フック1ヶ、ロープフック左右6対、リヤフック2ヶ、前立てキス、右側ステンレス工具箱、右側バスケット			
クレーン/クレーン	LOGLIFT	115ZT 90 A 「115Z00066」	平成22年
【備考】年式違い、林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------