

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2DG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-108202
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
586,238km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	LED、左割れ取付
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。右ドアパネル凹み。キャブショックアプソーバー抜け。前デフトルクロッドブッシュ摩耗(要交換)。EGキー1本(スベ無し)





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	8	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	295/70R19.5	225/80R19.5
スベア	8	8		スベア	-	-	-

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	18W-11368	平成30年
【備考】 センターローラー。引き出しフック9対。ラッシンググレール2段。庫内灯6ケ(不灯)。90度ステップ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ