日付：R06. 05/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536005

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年2月	2RG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0011688
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
183,229km	150PS/110KW	A/T　6速	バキューム	長：4,460 mm 幅：2,030 mm 高：2,110 mm 門高：2,100 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー4本、内装汚れ・キズ、コンソールキズ。

記録簿　有（R6/1）

タイヤ残量

単位：mm

	2	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H212835」	令和 3年12月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、水抜き穴前後2箇所、90℃ストッパー、左側片開き式サイドドア、天張り汚れ。			
冷凍機／直結	東プレ	MJ32LSC-P「H212835」	令和 3年12月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ