

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年8月	TPG-FBA20	冷凍パン	FBA20-571455
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173,366km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキュム	長: 3,040 mm 幅: 1,710 mm 高: 1,780 mm 門高: 1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン		
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果	
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ へたり、擦れ、汚れ	
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎ ハロゲン	
オイル漏れ	○ サブライポンプ、インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎	
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ワイパー	◎	
水漏れ	◎	P/W (助手席)	◎	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	◎	走行関係		
排気	◎	異常ランプ	◎	点検項目	結果	状態
マフラー	◎	オーディオ	◎	リーフサス	◎	
ターボ	◎	バックカメラ	◎ カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	パワステ	○ P/Sラック、にじみ	
ミッション		上物仕様		ハンドル	○ 擦れ	
点検項目	結果	点検項目	結果	燃料タンク	◎ スチール 70L	
ギア鳴き	◎	床材質	/ ステンレス スノコ張り	デフ		
ギア抜け	◎			点検項目	結果	状態
クラッチ	/			異音	◎	
異音	◎			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎			デフロック	/	
リターダ	/					





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー2本、R左右ショックにじみ、天張り汚れ

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
2	3	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	7	-		スペア	195/75R15	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H186085」	平成30年8月
【備考】エアリブ、庫内灯1ヶ、90度ストッパー、左側スライドサイドドア、断熱厚みリア50mmサイド50mm			
冷凍機/直結	東プレ	XV22HCC-Q 「H186085」	平成30年8月
【備考】-5℃設定、30分運転23.0℃→2.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----