

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
極東	平成22年7月		粉粒運搬車	国 [01] 019703
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	○	カメラのみトラクタ連結用 (動作未確認)	リーフサス	◎	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	/	
ギア鳴き	/		上物仕様			燃料タンク	/	
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		異音	/	
異音	/					オイル漏れ	/	
オイル漏れ	/					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 左ブレーキランプ不灯  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
8	8	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	9	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車/セミトレーラー	極東開発工業	KA2466-2 「07J130260N」	平成19年
【備考】 品名バラセメント、最大積載量21800kg、21.8立米、最高使用圧力0.88MPa、2室、作業灯1個、電動アウトリガー (動作未確認)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	中	



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ