

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年9月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134822-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
51.884km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 高：2,430 mm	幅：2,400 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ リヤ左右ひび割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ汚れ有り 右テールレンズ割れ エンジンキー3本、ボディキー2本
記録簿	有 (R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				15	—	225/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：フロント左右段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W097J84	令和 5年
【備考】鳥居型引出しフック5対、、ラッシングレール2段、、庫内灯3ケ、			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2402000745」	令和 6年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2380mm、有効長1290mm、有効幅2315mm、最大荷重1000kg、ラジコン付、歩み板付。＊ゲート後付け＊			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ