

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500711
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
595,459km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	「リターダーが使用不可 可能です」警告表示			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 400L
			床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
			ミッション			点検項目	結果	状態
			点検項目	結果	状態	異音	◎	
			ギア鳴き	◎		オイル漏れ	◎	
			ギア抜け	◎		デフロック	/	
			クラッチ	/				
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			リターダ	/				





特記事項 エア漏れ有り  
キャブ内傷・汚れ 有り  
スマートキー2個 燃料タンクキー2本 AdBlueタンクキー2本  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
-	-			-	-		
5	6	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシヤ	HP-1300C 「13081074 25」	平成30年
【備考】キャパシティ13000kg 第五輪荷重11500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ