

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	TPG-NKR85N	高所作業車	NKR85-7058516
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
48.825km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー(キーレス付)1本  
記録簿 有(H29/1~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
5	5	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	205/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB12A 「773346」	平成28年10月
【備考】 3段伸縮ブーム 作業床高さ12.0m 作業床積載荷重200kg アワメーター2666.1h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ