

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0034318-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
79,366km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,700 mm 高:1,950 mm	幅:1,980 mm 門高:1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				右ミラーカバー擦れ、 左ミラーステア切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							スチール 100L
リッターダ	/					燃料タンク	◎	
			アルミ 縞板			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、キー車載済み(4/22、黒木)

記録簿 有 (R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3		4		205/70R17.5		205/70R17.5
	—		—		—		—
3	2	3	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		205/70R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H220196」	令和 4年3月
【備考】ラッシング2段、左片開き式サイドドア、LED庫内灯2ケ、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、エアリブ、水抜き穴4ケ、パレティナガイド、保冷カーテン付き			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「H220196」	令和 4年3月
【備考】-30℃設定（約1H後、3.5℃→-21℃確認済み）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----