
目付:R07. 11/07 ↓ ↓ ↓ ↓ GR			マロup 車両チェックシート				管理番号:0937068				
車 両 情 報											
車名 初年度登録			型式	型式		形状	車台番号				
□野		令和 5年9月	2KG-FD2A	BG	G アルミウィング		FD2AB-134666-A				
走往	Ī	馬力	シフト	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		ディ内寸		
120,939km		240PS/177KW	M/T 6	M/T 6速		エアー		長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,330 mm			
◎:良好	◎:良好○:通常走行問題なし△:要修理/:装備無し※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジン	,	•	電装隊			F	キャヒ	ニ ン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	点検項目	結果	状態		
異音	0		エアコン	0	<u> </u>		シート	0			
オイル混入			スターター	0			ヘッドライト	0	HID		
オイル漏れ	o 1 ⊙ ¾	ンタークーラーホース !み。	オルタネーター				ウィンカー	0			
水混入	©	505.	P/W (運転席)				ワイパー	0			
	0		P/W (助手席)				ミラー	. ©			
	0			© ©			r	走行隊			
排気	0			0		•••••	点検項目	結果	- · · ·		
マフラー	0		バックカメラ	•		_	リーフサス	0			
	0		電格ミラー	0			エアサス		リヤエアサス		
冷却水吹返	0		ETC	0	2.0		パワステ	0			
▼ ミッション			タコグラフ	0	アナ	ログ	ハンドル	0			
点検項目 ギア鳴き	結果	状態 	上於茲口	上物位		선생 소리	燃料タンク		スチール 200L		
ギア抜け	0		' =====	結果	-	状態	7	デフ			
クラッチ	0		. 床材質		木材		点検項目	結果	状態		
異音	0		•				異音	0			
オイル漏れ	0						オイル漏れ	0			
リターダ	/						デフロック	/			


特記事項	夏エンジンキー2本、上物キー1本。
記録簿	有 (R6/9)


r	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	6	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —			
7	8	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	スペア	14			スペア				
				素材: スチール	備考:左前側ダンベ	IJ.			

上物名	メーカー	年式							
アルミウイング	トランテックス	[w097J97]	令和 5年						
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3列、右後側スチール製工具箱。									
	1								
【備考】									
	1	1							
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)					









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	-----