

| 車両情報     |             |             |       |   |
|----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名       | 年式          | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| いすゞ      | 平成28年1月     | TPG-NJR85AD | ダンプ   | NJR85-7051542                               |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
| 92,094km | 150PS/110KW | M/T 5速      | パキューム | 長: 3,064 mm 幅: 1,596 mm<br>高: 319 mm 門高: mm |

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |              |
|---------|----|--------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態           |
| 異音      | ◎  |              |
| オイル混入   | ◎  |              |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーカバーにじみ程度 |
| 水混入     | ◎  |              |
| 水漏れ     | ◎  |              |
| 燃料漏れ    | ◎  |              |
| 排気      | ◎  |              |
| マフラー    | ◎  |              |
| ターボ     | ◎  |              |
| 冷却水吹き返し | ◎  |              |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係          |    |      |
|---------------|----|------|
| 点検項目          | 結果 | 状態   |
| エアコン          | ◎  |      |
| スターター         | ◎  |      |
| オルタネーター       | ◎  |      |
| パワーウィンドウ(運転席) | ◎  |      |
| パワーウィンドウ(助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置        | ◎  |      |
| 異常ランプ         | ◎  |      |
| オーディオ         | ◎  | ナビ付き |
| バックカメラ        | /  |      |
| 電格ミラー         | ◎  |      |
| ETC           | ◎  | 標準   |
| タコグラフ         | /  |      |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 鉄板 |

| キャビン   |    |                       |
|--------|----|-----------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| シート    | ○  | 破れ、汚れ<br>ビニールシートカバー付き |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン                  |
| ウィンカー  | ◎  |                       |
| ワイパー   | ◎  |                       |
| ミラー    | ○  | カバー外れ                 |

| 走行関係      |    |          |
|-----------|----|----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態       |
| リーフサス     | ◎  |          |
| エアサス      | /  |          |
| パワーステアリング | ◎  |          |
| ハンドル      | ◎  |          |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 70% |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項  
記録簿 有 (H30/1~R2/1)





| タイヤ残量  |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm |   |   |   |
| 7      | 7 |   |   |
| -      | - |   |   |
| 6      | 5 | 6 | 6 |
| -      | - | - | - |
| スペア    | 5 | - |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/70R16 | 205/70R16 |           |
|           | -         | -         |           |
| 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| -         | -         | -         | -         |
| スペア       | 205/70R16 | -         |           |

素材: スチール    備考:

| 上物仕様     |       |          |    |
|----------|-------|----------|----|
| 上物名      | メーカー  | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ダンプ      | 新明和工業 | DR2-     |    |
| 【備考】コボレン |       |          |    |
| 【備考】     |       |          |    |
| 【備考】     |       |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 亀裂 |



- 【外装】
- 外装キズ
  - 外装へこみ
  - うき
  - 曲がり
  - サビ
  - 補修跡
  - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
  - 庫内へこみ
  - 庫内穴あき
  - 床汚れ