

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成24年5月 | SKG-NKR85YN | 高所作業車 | NKR85Y-7003071 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 51,418km | 150PS/110KW | M/T 6速 | ハキューム | 長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|-----------------------|----------|----|----|--------|----|----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーカバー、オイルエレメントオイル漏れ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| | | | ETC | ◎ | 標準 | パワステ | ◎ | |
| | | | タコグラフ | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| | | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | ◎ | スチール100L |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| | | | 床材質 | / | 鉄板 | 異音 | ◎ | |
| | | | ミッション | | | オイル漏れ | ◎ | |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | デフロック | / | |
| | | | ギア鳴き | ◎ | | | | |
| | | | ギア抜け | ◎ | | | | |
| | | | クラッチ | ◎ | | | | |
| | | | 異音 | ◎ | | | | |
| | | | オイル漏れ | ◎ | | | | |
| | | | リターダ | / | | | | |

特記事項 エンジンキ-2本(内1本リモコン付き)、キャブ内汚れ・傷有り
H30/03月:走行28,250km時クラッチOH済。
記録簿 有(H26/5~R6/2)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 6 | 5 | | | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | | 10 | - | スペア | | 215/70R17.5 | - |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|------|-------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 高所作業車 | アイチ | SK22A 「736679」 | 平成24年5月 |
| 【備考】作業床高22.1m、作業床積載荷重200kg、3段ブーム、敷板2対、アワーメーター5145h | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |