

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2DG-FW1EHG	冷凍バン	FW1EH+101932
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
492.227km	410PS/302KW	M/T 7速	エア	長: 9,450 mm 高: 2,420 mm 幅: 2,270 mm 門高: 2,410 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キースト

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。左ドアストッパー破損。キャブチルト蓋開きワイヤー固着。  
 エンジンキー3本。ポデーキー4本。燃料タンクキー2本。キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
0	5		
0	5		
7	7	8	8
4	4	6	6
スペア	5		

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	20-190562-1	令和 1年

【備考】断熱: リヤ70mm、サイド70mm。ショロダールール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。

冷凍機/直結	變重	TDJS100A-L2	令和 1年
【備考】-30℃設定 +26℃ → -2.5℃ 確認(1hで)。稼働時間3739h。			

格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MFA2 「19T106552N」	令和 1年
【備考】PG寸法: 全長1575mm、全幅2390mm、有効長1270mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。ラジコン欠品(受信機有)。油圧シリンダー左右滲み。フラットホーム渋り(下がりきらない)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----