

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年1月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-546819-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,983km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1.2速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
クラッチ	/		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
スマートキー2ヶ。ポデーキー2本 (回替の為使用不可)。
記録簿 有 (R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	12	—		スベア	245/70R19.5		—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「23W-09494」	令和 5年
【備考】 鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA 「23T106554N」	令和 5年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm・全幅2290mm・有効長1255mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ