

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-541602-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
163.589km	394PS/290KW	M/T 7速	エアー	長:9,640 mm 高:2,650 mm	幅:2,410 mm 門高:2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		◎	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		◎	2.0
タコグラフ		◎	アナログ、デジタル

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、右ミラーリム割れ、右ミラーカバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルスピンナー付き
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー-2ヶ、ドアキー-2本、ボデーキー-2本、左前車高灯破損、サイドマーカー不灯箇所有り、キャブルーフ凹み有り
記録簿 有 (R6/7、R6/10)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	6	8	
	5	3	
7	8	9	8
11	11	11	11
スベア		12	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

スペア	—	—	
素材：アルミ 備考：スペア及び4軸目以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「22-9A3059」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱、ウイング左前破損			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ