

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FV60VX	土砂禁ダンプ	FV60VX-525233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,657km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: 5,300 mm 幅: 2,310 mm 高: 1,080 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーカバー割れ																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 200L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <td>結果 <td>状態</td> </td>	結果 <td>状態</td>	状態																					
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	異音	◎																						
ターボ	◎		バックカメラ	/		オイル漏れ	◎																						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	◎																						
ミッション			ETC	/																									
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ																								
ギア鳴き	◎		上物仕様																										
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態																								
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス																								
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	◎	永久磁石式																											

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本  
 運転席フロアえぐれ有り  
 記録簿 有 (R4/9、R5/8、R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
9	6	6	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	4	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—	スペア			
素材: スチール				備考: スペアタイヤ欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業		平成25年
【備考】コーションプレート無し、船底型、電動天蓋（天蓋シート無し）、ロープフック8対、前壁梯子			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ