

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-120228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,519km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係			
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態	
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎		
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	
クラッチ	◎		デフ						
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎		
オイル漏れ	◎		デフロック						
リターダ	/		デフロック						/

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。フロント右コーナーパネル割れ。  
エンジンキー3本、ボデーキー2本。  
**記録簿** 有 (R3/3~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	6	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	6	—		スペア	225/80R17.5	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W007G21-04	令和 2年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。観音扉ロックバー曲り (右開閉固い)。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405471」	令和 2年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm、全幅2380mm、有効長1280mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ