

| 車両情報      |             |            |         |   |
|-----------|-------------|------------|---------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号  |
| 日野        | 令和 1年3月     | 2PG-FW1AHG | アルミウイング | FW1AH-107997  |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 569.737km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア      | 長: 9,670 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,670 mm 門高: 2,580 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン   |    |                   | 電装関係      |    |     | キャビン  |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
|--|----|-------------------|-----------|----|-----|---|----|-------|------|---|--|------|----|----|-------|---|--|------|---|--------|-------|---|--|------|---|-------|--|---|-------------------|------|--|--|------|----|----|-----|---|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態                | 点検項目      | 結果 | 状態  | 点検項目  | 結果 | 状態    |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 異音   | ◎  |                   | エアコン      | ◎  |     | シート   | ○  | 擦れ、汚れ |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| オイル混入  | ◎  |                   | スターター     | ◎  |     | ヘッドライト  | ◎  | LED   |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| オイル漏れ  | ◎  |                   | オルタネーター   | ◎  |     | ウィンカー   | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 水混入  | ◎  |                   | P/W (運転席) | ◎  |     | ワイパー  | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 水漏れ  | ◎  |                   | P/W (助手席) | ◎  |     | ミラー   | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 燃料漏れ   | ◎  |                   | 坂道発進装置    | ◎  |     | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール<br/>300L 200L</td> </tr> </tbody> </table> |    |       | 走行関係 |   |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |  | エアサス | ◎ | リヤエアサス | パワステ  | ◎ |  | ハンドル | ○ | 擦れ    | 燃料タンク  | ◎ | スチール<br>300L 200L |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 走行関係   |    |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| リーフサス  | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| パワステ   | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| ハンドル   | ○  | 擦れ                |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 200L |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 排気   | ◎  |                   | 異常ランプ     | ◎  |     | デフ  |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| マフラー   | ◎  |                   | オーディオ     | ◎  |     | 異音  | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| ターボ  | ◎  |                   | バックカメラ    | ◎  | カラー | オイル漏れ   | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 冷却水吹返  | ◎  |                   | 電格ミラー     | ○  | 不働  | デフロック   | ◎  |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table> |    |                   | ミッション     |    |     | 点検項目  | 結果 | 状態    | ギア鳴き | ◎ |  | ギア抜け | ◎  |    | クラッチ  | ◎ |  | 異音   | ◎ |        | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ | ◎ | 永久磁石式 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table> |   |                   | 上物仕様 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | 木材 |
|  |    |                   | ミッション     |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| ギア鳴き   | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| ギア抜け   | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| クラッチ   | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 異音   | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| オイル漏れ  | ◎  |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| リターダ   | ◎  | 永久磁石式             |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 上物仕様   |    |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
| 床材質  | /  | 木材                |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |
|  |    |                   |           |    |     |   |    |       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |       |  |   |                   |      |  |  |      |    |    |     |   |    |

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。クルーズコントロールスイッチ不良。メーター液晶操作スイッチ不良。  
 インパネポケット欠品。リヤステップ曲がり。  
 エンジンキー3本、ボデーキー2本(固着使用不可)、尿素タンクキー2本。  
**記録簿** 無○

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 0        | 5 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 2        | 4 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 6        | 6 | 6 | 8 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 6        | 7 | 6 | 7 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア      |   | 0 | — | スペア         |             | 245/70R19.5 | —           |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                       |         |               |       |
|--|---------|---------------|-------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」      | 年式    |
| アルミウイング                                    | トランテックス | 「W069E14--01」 | 令和 1年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。床キズ・汚れ。 |         |               |       |
| 【備考】                                       |         |               |       |
| 【備考】                                       |         |               |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |